#### 6 订货须知

订货单位须注明开关的型式特征、电压等级、电流等级、极数、 操作方式及数量等,特殊订货请咨询我公司技术部门。



# 合格证

本产品经检验合格,符合 标准技术要求, 准予出厂。



检验日期: 见产品或包装

## 浙江诚通电力科技有限公司

地址: 浙江省乐清市北白象镇中方智能园区万宏路8号 电话: 86-0577-62868818 传真: 86-0577-62868808

邮编: 325603

http://www.ctdlkj.com

产品使用前请充分阅读理解说明书,产品报废时请按要求分类处理!



诚于心·通其信

# 使用说明书 刀开关

HD系列 HS系列

### 浙江诚通电力科技有限公司 ZHEJIANG CHENGTONG POWER TECHNOLOGY CO.,LTD.

#### 1、适用范围

HD系列、HS系列开启式刀开关及刀形转换开关(以下简称开关)适用于交流50Hz、额定电压至380V、直流至220V、额定电流至3000A的成套配电装置中,作为不频繁地手动接通和分断交、直流电路或作隔离开关用。其中:

- 1.1 中央手柄式的开关主要用于动力站,不切断带有电流的电路,作为隔离开关之用。
- 1.2 侧方正面杠杆操作机构式开关主要用于正面操作、前面维修的开 关柜中,操作机构可以在柜的两侧安装。
- 1.3 中央正面杠杆操作机构开关主要用于正面操作、后面维修的开关 柜中,操作机构装在正前方。
  - 1.4 侧面操作手柄式开关,主要用于动力箱中。
- 1.5 装有灭弧室的开关可以切断适当的电流负荷,其他系列刀开关只作隔离开关使用。

本产品符合IEC60947-3 GB14048.3标准。

## 2、型号及含义

<u>H</u> <u>|</u> <u>|</u> <u>|</u> <u>|</u> - <u>|</u> / <u>|</u> <u>|</u> <u>|</u> (1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1)"HD"表示单投式刀开关, "HS"表示双投转换式刀开关
- (2)"11B"表示:防止误操作中央手柄式
  - "11F"表示:带保护罩中央手柄式 "11FA"表示:带锁防止误操作中央手柄式
  - "11FD1"表示:带保护罩、带接地保护、带锁防止误操作中央手柄式
  - "11"表示:中央手柄式 "12"表示:侧方正面杠杆操作机构式
  - "13"表示:中央杠杆操作机构式 "14"表示:侧面手柄式
- (3)派生代号:带"BX"表示:旋转式操作型,不带"BX"表示:杠杆式操作型
- (3)派生代专:市 BX 表示:旋转式操作型,不市 BX 表示:社什式操作型
- (4)额定工作电流(A):32A、63A、100A、125A、160A、200A、250A
- (5)极数:用"3"表示 3P;用"4"表示 4P
- (6)"0"表示不带灭弧罩;
- "1"表示带灭弧罩;对于中央操作式; "8"表示板前线 "9"表示板后接线; 无则表示仅一种接线方式,即板前接线

#### 3、正常工作条件和安装条件


- 3.1 周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃.
- 3.2 安装地点的海拔不超过2000m。
- 3.3湿度:最高温度为+40℃时,空气的相对湿度不超过50%,在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度,例如20℃时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。
  - 3.4周围环境的污染等级为3级。
- 3.5开关应安装在无显著摇动、冲击振动和没有雨雪侵袭的地方,同时安装地点应无爆炸危险介质,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和尘埃。

#### 4、主要参数及技术性能

约定发热电流(A	<b>A</b> )		100	200	400	600	1000	1500	2000	3000
额定工作电流(A	A)		100	200	400	600	1000	1500	2000	3000
	AC 380V	COSΦ=0.72 0.8	100	200	400	600	1000	1500		
通断能力	DC T=0.	01~0.011S 220V	100	200	400	600	1000	1500		
机械寿命(次)			10000	10000	10000	5000	5000	5000	3000	3000
电寿命(次)			1000	1000	1000	500	500	500	300	300
1S短时耐受电流	i(kA)		6	10	20	25	30	40	50	50
-1. 10 ch -1. No 10 10		操作机构式	20	30	40	50	60	80	100	100
动稳定电流峰值	l(kA)	手柄式	15	20	30	40	50			
操作力(N)			<b>≤</b> 300	<b>≤</b> 300	<b>≤</b> 400	<b>≤</b> 400	<b>≤</b> 450	<b>≤</b> 450	<b>≤</b> 450	<b>≤</b> 450

#### 5、外形及安装尺寸

5.1 HD13/3系列外形尺寸及安装关尺见表1,相关图样见图1



(200A, 400A)


图1 HD13/3

200A~1500A L=110 F=145 2000A~3000A L=133 F=168 杠杆操作面板开孔图

表 1

規格				夕	<b>形</b> 压	さす。				安装	尺寸	安装孔径
MC TH	Α	В	Е	F	G	Н	P	О	M	C	D	Φ
200A	210	180	130	80	158	80	-	-	8	80	160	7
400A `	240	205	130	92	180	90		-	12	90	160	7
600A	260	300	132	100	185	100	-	-	16	100	160	9
1000A	310	320	140	118	225	120	25	25	12	120	160	9
1500A	340	355	145	125	235	130	35	35	12	130	160	9
2000A/30	522	355	150	105	220	175	55	40	12	180	160	11
3000A/30	580	410	150	130	240	200	68	45	16	200	160	11
2000A/31	550	320	160	102	210	180	25	25	12	180	160	11
3000A/31	712	365	170	125	225	230	35	35	12	230	160	11

#### 5.2 HS13/3 系列外形尺寸及安装关尺见表2, 相关图样见图2



200A~1000A L=110 F=145 1500A L=133 F=168 杠杆操作面板开孔图

规 格				外形	シア 寸				安装	尺寸	安装孔径	
/9C 111	Α	В	Е	F	Н	P	0	M	С	D.	Φ	
200A	208	258	134	160	80	-	-	8	80	240	7	
400A	238	296	130	185	90	-	-	12	90	240	7	
600A	260	395	130	190	100		- '	16	100	240	9	
1000A	350	432	145	235	120	25	25	12	120	240	9	
1500A	370	490	150	255	130	35	35	12	130	280	9	

-3-

表 2

#### 5.3 HD11/3系列外形尺寸及安装关尺见表3,相关图样见图3。





表 3

						ऋ	3					
规格				外	安装	尺寸	安装孔径					
/%L 1111	Α	В	F	Н	P	0	M	C	D	C	D	Φ
200A	190	200	220	70	-	-	8	70	140	70	160	7
400A	210	260	265	80	-	-	12	80	190	80	190	7
600A	260	330	300	100	-	-	16	100	140	100	220	9
1000A	310	365	345	120	25	25	12	120	140	120	260	9
1500A	340	390	360	130	35	35	12	130	140	130	300	9

#### 5.4 HS13/4系列外形尺寸及安装关尺见表4,相关图样见图4。



(200A, 400A)




表4

规格				外形	尺寸				安装	尺寸	安装孔径
79°C 1111	Α	В	Е	F	Н	P	О	M	С	D	Φ
200A	290	258	145	160	80	-	-	8	160	240	7
400A	330	296	145	185	90	-	-	12	180	240	7
600A	370	395	155	190	100	-	-	16	200	240	. 9
1000A	450	432	160	235	120	25	25	12	240	240	9
1500A	500	490	165	255	130	35	35	12	260	280	9

5.5 HD12/3系列外形尺寸及安装关尺见表5,相关图样见图5。





图5 HD12/3

200A~15 00A L=110 F=145 杠杆操作面板开孔图

#### 表 5

规格				夕	、形尺	け				安装	尺寸	安装孔径
观竹	Α	В	Е	F	G	Н	P	0	M	C	D	Φ
200A	280	180	70	80	158	80	-	-	8	80	160	7
400A	310	205	85	92	180	90	-	-	12	90	160	7
600A	330	300	90	100	185	100	-	-	16	100	160	9
1000A	400	320	110	118	225	120	25	25	12	120	160	9
1500A	440	355	110	125	235	130	35	35	12	130	160	9

#### 5.6 HS11/3系列外形尺寸及安装尺寸见表6,相关图样见图6。




1101175 (2

#### 表 6

规格				外形	尺	1			安装尺	寸(板前)	安装尺	寸(板后)	安装孔径
がん作	Α	В	F(板前)	F(板后)	Н	P	О	M	С	D	С	D	Φ
200A	190	280	225	225	70	-	-	8	70	220	70	220	7
400A	220	335	270	280	80	-	-	12	80	260	80	260	7
600A	260	400	295	300	100	-	-	16	100	220	100	300	9
1000A	325	445	345	335	120	25	25	12	120	220	120	360	9
1500A	360	485	365	360	130	35	35	12	130	260	130	410	10

#### 5.7 旋转操作机构尺寸示意图



5.8 杠杆及旋转操作开关底板到面板的尺寸为245~265mm。